



2018年12月26日

各位

会社名 株式会社川金ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 信吉  
(コード番号 5614 東証第二部)  
問合せ先 取締役経営管理部長 青木 満  
(TEL. 048-259-1111)

### 弊社子会社における不適切行為に関する不適合製品数等の訂正 及び新たに判明した事実等のご報告につきまして (第二報)

2018年11月9日の弊社プレスリリース後、弊社社内で検査データを引き続き精査する中で、11月9日付けプレスリリースに記載していましたが不適合製品の設置された対象物件数及び不適合製品数に誤りがあること等が判明いたしました。

そこで、以下のとおり、対象物件数及び不適合製品数を訂正するとともに、対象物件数及び不適合製品数の訂正に至った経緯、社内調査の中で判明したその他の事実等をご報告いたします。

また、物件名の公表につき所有者様のご承諾をいただいた物件につき、公表いたします。

なお、社内での国内物件の検査データの調査は全て終了したため今後国内対象物件数の増減はなく、全ての物件について大臣認定違反のオイルダンパーはございません。

#### 1 光陽精機(株)が製造し、(株)川金コアテックが販売していたオイルダンパーの本件対象物件数及び不適合製品数について

弊社社内で検査データを精査した結果、11月9日の公表時点と比較して、以下の表のとおり、制振オイルダンパーに関して、不適合製品数が1,471本から1,516本に増加することが判明いたしました。

本数が増減した理由は、社内で検査データの精査を進めていく中で、書換え部分の見落としがあったことが判明したため、全ての検査データを再度調査したところ、対象物件数及び不適合製品数が増加しましたので、今回の訂正に至りました。

【対象物件数及び不適合製品数】

		不適合品		合計
		①大臣認定 不適合	②お客様 基準外	
免震	物件数	0	4	4
オイルダンパー	製品数	0	6	6
制振	物件数		90(87)	90(87)
オイルダンパー	製品数		1,516(1,471)	1,516(1,471)

\* ( ) 内の件数は11月9日公表時の物件数です。以下の表においても同様です。

【免震（都道府県別物件数）】

都道府県	件数
東京都	2
大阪府	2
合計	4

【免震（用途別物件数）】

用途	件数
物流施設	2
病院	1
学校	1
合計	4

【制振（都道府県別物件数）】

都道府県	件数	都道府県	件数	都道府県	件数	都道府県	件数
北海道	2	東京都	24	滋賀県	2	香川県	1
青森県	3(2)	神奈川県	3	京都府	0	愛媛県	5(4)
岩手県	0	新潟県	1	大阪府	7	高知県	1
宮城県	1	富山県	0	兵庫県	5(4)	福岡県	1
秋田県	2	石川県	1	奈良県	0	佐賀県	0
山形県	0	福井県	1	和歌山県	0	長崎県	0
福島県	0	山梨県	0	鳥取県	0	熊本県	3
茨城県	3	長野県	2(1)	島根県	0	大分県	0
栃木県	0	岐阜県	0	岡山県	1	宮崎県	0
群馬県	0	静岡県	2(3)	広島県	0	鹿児島県	0
埼玉県	13	愛知県	3	山口県	0	沖縄県	1
千葉県	1	三重県	0	徳島県	1	合計	90(87)

\*11月9日公表時の物件数と比較して、青森県、長野県、兵庫県及び愛媛県では各々1件増加し、静岡県では1件減少いたしました。

【制振（用途別物件数）】

用途	件数	用途	件数	用途	件数
教育施設	32(28)	住宅	10	その他	5
事務所	15(16)	複合施設	7		
庁舎	13	工場	4	合計	90(87)
宿泊施設	2	スポーツ施設	2		

\*11月9日公表時の物件数と比較して、教育施設が4物件増加し、事務所が1物件減少いたしました。

2 光陽精機(株)が製造及び直接販売していたオイルダンパーにおける不適切行為について

光陽精機(株)が、2001年2月から2016年1月に、(株)川金コアテックを経由せずに販売していた建築用・工作物用制振オイルダンパーが存在していましたが、一部のデータの保存状況が悪く、不適切行為に関する調査に時間を要しておりました。データを復元したところ、お客様との間で定められた基準を超えたものが確認されたため、以下のとおり対象物件数及び不適合製品数をご報告します。

また、2007年9月から2018年9月の間に、(株)川金コアテックを経由せずに販売していた構造物用免震オイルダンパーがありましたが、(株)川金コアテックを経由して販売した建築用オイルダンパーのデータ精査と並行してお客様基準やデータ内容を精査したところ、不適切行為があったことが判明いたしましたので、以下のとおり対象物件数をご報告します。

なお、すでに所有者等関係者の皆様にご連絡しており、事実関係のご説明及び安全性検証を進めております。

(1) 建築物・工作物用制振オイルダンパー

【対象物件数及び不適合製品数】

		不適合品		合計
		①大臣認定 不適合	②お客様 基準外	
制振 オイルダンパー	物件数		8	8
	製品数		151	151

\*対象物件数の所在地は、東京都1件、神奈川県1件、福井県3件、静岡県1件、愛知県2件です。また、対象物件の用途は、教育施設3件、事務所3件、その他2件です。

(2) 上記以外の構造物用免震オイルダンパー

構造物用として製造・販売していた免震オイルダンパーにおいて、不適切行為が5件あったことが判明しました。

### 3 対象物件名について

不適切行為の対象物件のうち、所有者様のご了解が得られた物件につき、以下のとおり公表いたします。所有者様のご了解が得られた場合には、今後は弊社公式ホームページにて公表してまいります。

	物件名	所在地
1	秋田県警察本部庁舎	秋田県秋田市
2	筑後川河川事務所 久留米出張所	福岡県久留米市
3	泗水中学校	熊本県菊池市
4	武蔵ヶ丘小学校	熊本県菊池郡菊陽町
5	おらが寺龍音寺	埼玉県さいたま市
6	国土交通省 東京航空局	東京都大田区

### 4 事実調査と再発防止策の策定について

弊社は、不適切行為の調査、原因分析及び再発防止策の策定を、外部弁護士（西村 あさひ法律事務所）に委嘱しておりましたが、外部弁護士による調査は進んでおり、現在ご報告をお待ちしている状況です。

報告書等を受け取り次第、弊社としての対応等を検討し、報告結果についても適宜公表していく予定です。

### 5 業績への影響

本件が業績等に与える影響については、現在精査中ですので、見込みが判明しましたら適宜情報開示を行ってまいります。また、海外の物件につきましても現在精査中ですので、今後適宜情報開示を行ってまいります。

引き続き、新たなご報告事項がございましたらご報告いたします。

### 【本件に関するお問い合わせ先】

#### (1)お客様ご相談窓口

株式会社川金コアテック・光陽精機株式会社合同

「免震・制振用オイルダンパーお客様ご相談窓口」

電話番号 0120-334-470

(2) 報道機関様窓口

株式会社川金ホールディングス

「免震・制振用オイルダンパー報道機関様窓口」

電話番号 0120-334-469